

三相不平衡+反相缺相继电器

K8DS-PA

对产业设备、装置的三相电压不平衡进行监测的最佳选择

- 加强抗变频器干扰性能。New
- 1台即可完成三相3线式电路的电压不平衡以及反相、缺相监测。
- 输出接点1c×1、AC250V 5A(阻性负载)。
- 1台同时应对各国的电源规格。(旋转开关切换)
- LED指示灯，接点状态一目了然。



标准认证对象机型等最新信息请浏览本公司Web网站
(www.fa.omron.com.cn/)中的“标准认证/符合”。

⚠ 请参阅31页的“请正确使用”。
Q & A 请参照 17页。

种类

额定输入电压 *		型号
三相3线模式	AC200、220、230、240V	K8DS-PA1
	AC380、400、415、480V	K8DS-PA2

注：输入范围的切换通过旋转开关进行。

* 电源电压与额定输入电压共用。

额定值/性能

额定值


额定输入电压	K8DS-PA1	三相3线模式: AC200、220、230、240V
	K8DS-PA2	三相3线模式: AC380、400、415、480V
输入负担	K8DS-PA1: 约1.7VA K8DS-PA2: 约2.8VA	
动作值的整定范围(ASY.)	不平衡整定值(%) = 2 ~ 22%	
动作值	不平衡动作值 = 额定输入电压 × 不平衡整定值(%) 最大电压相-最小电压相的电位差超过不平衡动作值时动作	
复位值	固定为动作值的5%	
复位方式	自动复位	
动作时间的整定范围(T)	不平衡	0.1 ~ 30秒
	反相	0.1秒 ± 0.05秒
	缺相	0.1秒以下
电源接通时锁定时间(LOCK)	1秒 ± 0.5秒	
LED显示	PWR: 绿色 RY: 黄色 ALM: 红色	
输出形态	1c接点输出	
输出接点额定值	额定负载 阻性负载 AC250V 5A DC30V 5A 开关容量的最大值 1250VA、150W 最小适用负载 DC5V、10mA(参考值) 机械寿命 1,000万次以上 电气寿命 (AC250V 5A)5万次 (AC250V 3A)10万次	
使用环境温度	-20 ~ +60°C (不结冰、不凝露)	
储存温度	-25 ~ +65°C (不结冰、不凝露)	
使用环境湿度	相对湿度 25 ~ 85%(不凝露)	
储存湿度	相对湿度 25 ~ 85%(不凝露)	
高度	2,000m以下	
端子螺钉紧固扭矩	0.49~0.59N·m	
端子接线方法	推荐电线 单线: 2.5mm ² 绞线: AWG#16、AWG#18 ※绞线需要带绝缘套管圆柱型端子 ※可2根同时紧固 推荐圆柱型端子 Al 1,5-8BK(AWG#16用) PHOENIX CONTACT生产 Al 1-8RD(AWG#18用) PHOENIX CONTACT生产 Al 0,75-8GY(AWG#18用) PHOENIX CONTACT生产	
外壳颜色	N1.5	
外壳材质	PC UL94-V0	
重量	约65g	
安装	DIN导轨安装	
外形尺寸	17.5(W) × 80(H) × 74(D)mm	

性能

输入频率	50/60Hz	
过载耐量	500V连续	
重复精度	动作值	± 0.5% FS(at 25°C 65% RH、额定电源、50/60Hz 正弦波输入时)
	动作时间	± 50ms(at 25°C 65% RH、额定电源)
对应标准	适用标准	EN60947-5-1 设置环境(2级污染、III类设置)
	EMC	EN60947-5-1
	安全标准	UL508(Recognition)、 韩国电波法(第10564号法律)、 CSA C22.2 No.14、 CCC: GB14048.5
绝缘电阻	20MΩ以上 所有外部端子和外壳间 所有输入端子和所有输出端子间	
耐压	AC2,000V 1分钟 所有外部端子和外壳间 所有输入端子和所有输出端子间	
抗干扰	1500V公共/标准电源端子 上升沿1ns矩形波 正负 脉冲宽度1μs/100ns	
耐振动	振动频率10 ~ 55Hz 单振幅0.35mm X、Y、Z各方向: 5min × 10次扫描	
耐冲击	100m/s ² 、3轴6个方向各3次	
保护构造	端子部: IP20	


2台以上K8DS-PA的安装间隔与环境温度的关系(参考值)

安装间隔与环境温度的关系请参照下图。
用于更高的环境温度时，可能会因为K8DS的温度上升而导致内部零件寿命缩短，请予以注意。




试验方法

试料 : K8DS-PA
产品间距离 : 0mm、5mm、10mm、50mm




连接

端子说明图




注1. 使用绞线时, 请使用推荐圆柱型端子。

接线示例



时序图

电压不平衡与反相缺相动作的说明图



- 注1. K8DS-PA口的输出接点为正常时动作状态。
- 注2. 电源接通时锁定功能用于防止在电源刚接通的不稳定状态下输出不必要的警报。定时器工作过程中不会进行接点输出。
- 注3. 缺相通过L1、L2、L3的电压下降来检测。
有1个线间电压低于额定输入的60%时即为缺相。
- 注4. L2、L3兼用电源, 电压极端下降时不动作。
- 注5. 不能对运行中电机负载的缺相进行检测。
- 注6. 通过电压进行缺相检测, 因此无法检测负载端的缺相。

不平衡动作值的计算式
 不平衡动作条件 = (最大电压 - 最小电压) > 不平衡动作值
 不平衡动作值 = 额定输入电压(V) × 不平衡整定值(%)
 注. 额定输入电压可通过旋转开关进行选择设定。


动作表

项目	LED显示		接点动作
	RY_LED	ALM_LED	
不平衡	OFF	ON	OFF
缺相	OFF	ON *1	OFF
反相	反相时	OFF	闪烁 *2
	正相时	ON	OFF

- *1. L2、L3兼用电源, 电压极端下降时为OFF。
- *2. 缺相检测中的LED闪烁是1秒间隔, 检测时间经过中的LED闪烁是0.5秒间隔。

各部分名称

正面



LED说明


项目	内容说明
电源LED(PWR=绿色)	可动作状态时点亮 *
接点动作状态显示LED (RY = 黄色)	接点动作时点亮(正常时点亮)
报警LED(ALM = 红色)	不平衡电压异常时点亮 输入超过整定值、动作时间经过时 以闪烁方式显示异常状态

本机将来自L2-L3间的输入作为内部电源。
因此L2-L3之间没有输入时，指示灯不点亮。

旋钮说明

项目	内容说明
输入电压范围切换 旋转开关	可切换输入电压范围 K8DS-PA1: 200、220、230、240V K8DS-PA2: 380、400、415、480V
不平衡整定旋钮(ASY.)	整定范围: 2 ~ 22%
动作时间整定旋钮(T)	整定范围: 0.1 ~ 30秒

注1. 连接端子时，请使用2.5mm²以下的单线或带绝缘套管的圆柱型端子。
为保证连接后的耐电压，插入端子的外露导电部的长度应小于8mm。



〈推荐圆柱型端子〉

PHOENIX CONTACT

- Al 1,5-8BK(AWG#16用)
- Al 1-8RD(AWG#18用)
- Al 0,75-8GY(AWG#18用)

注2. 螺钉紧固扭矩: 0.49-0.59N · m

K8DS-PA

操作方法


接线方法

● 输入

请对L1、L2、L3(三相3线)进行接线。
接线时请注意相序, 如果相序有误, 将不能正常工作。

● 输出

11、12、14端子是1c的输出端子。
* 使用绞线时, 请使用上述推荐圆柱型端子。



整定方法

● 不平衡

整定通过不平衡动作值整定旋钮(ASY.)进行。
整定范围: 相对于额定输入2~22%。
在输入端子上有外加输入的状态下转动旋钮, 在整定值等于输入值时, 报警LED闪烁。
整定时请作为参考。
额定输入因型号、旋转开关的设置而异。

例) K8DS-PA1、旋转开关 = 200V时。

额定输入为AC200V、整定范围为4~44V。

若将整定(ASY.)设为10%, 那么不平衡动作电压为20V, 三相中最大线间电压与最小线间电压的差超过20V时, 即输出警报。

● 动作时间

整定通过动作时间整定旋钮(T)进行。
整定范围为0.1~30秒。
在输入端子上有外加输入的状态下转动旋钮, 在整定值等于输入值时, 报警LED闪烁。
整定时请作为参考。
输入超过不平衡整定值时, 报警LED开始闪烁, 整定时间后为连续点亮状态。


外形尺寸

(单位: mm)

三相不平衡+反相缺相继电器

K8DS-PA1

K8DS-PA2





导轨安装用另售件

支承导轨

PFP-100N

PFP-50N



*()内为PFP-50N的尺寸。


Q & A

Q 如何进行动作确认?


A 在施加额定输入电压的状态下,使任意线间电压慢慢变化。最大线间电压与最小线间电压的差超过不平衡动作值时动作。

不平衡动作值 = 额定输入电压 × 不平衡整定值%

例) 监测模式: 额定电压200V、动作时间整定5秒时



接线图1




Q 如何测量动作时间?

A 动作时间

调整接线图2中的滑动电阻,使得辅助继电器动作时, K8DS端子上的电压差在不平衡动作值之上。

然后关闭开关,通过循环计数器测定动作时间。

接线图2



Q 如何进行反相、缺相的动作确认?

A 反相动作

如接线图1中虚线部分所示,将2根线对调使相序颠倒,然后确认K8DS是否动作。

缺相动作

使输入的任意一相缺相,然后确认K8DS是否动作。

Q 能检测负载侧的缺相吗?

A K8DS-PA通过测定三相电压来进行缺相判别,因此从原理上来说不能检测负载端的缺相。


Q 能检测运转中电机负载的缺相吗?

A 不能对运转中电机负载的缺相进行检测。请使用不平衡检测功能。

通常三相电机在运转中,即使有1相断线,也会继续转动,并且端子上会有三相感应电压。下图所示为三相电机在承受负载状态下、R相缺相时端子电压的感应状态。横轴表示电机负载(相对于额定负载的%),纵轴表示电压(相对于额定电压的%)。图中的实线是在不同负载下,运转中出现缺相时电机端子上的感应电压。从图中可以看出,电机的负载较轻时,即使出现缺相,电机端子的电压也不会有太大下降,因此无法进行缺相检测。请使用不平衡检测功能来检测缺相时电机端子电压的不平衡。

此时,动作时间整定会因对缺相发生至跳闸为止的时间造成影响,因此进行动作时间整定时,请予以注意。

特性曲线(图)



注. 图中所示为R相缺相时的情况。V_{ST}、V_{TR}、V_{RS}为缺相时电机端子上的电压。