## MGS-H01磁导向传感器使用说明书

#### 一、概述

我公司自行开发研制的MGS-H01<u>传感器</u>是一种用于磁轨道导航式无人驾驶的AGV小车的导向传感器<u>(又称磁导航传感器)</u>。AGV小车在铺设磁条的轨道上行驶,导向传感器安装在AGV小车的车体下部,离磁道表面(35---50 mm),磁轨道宽为50 mm,<u>厚度1,2,3mm可选配</u>,厚度3mm,导向传感器感应磁道磁场强弱得到小车与磁道的偏移量,再由信号处理器处理后输出与偏移量成比例的模拟电压信号,AGV小车控制器接收到该信号后就会自动作出调整,确保AGV小车沿磁轨道行进。

## 二、电气性能

电源电压: 12-24VDC
空载电流: 小于30m A
状态指示: LED指示

4: 安装间隙: 35—50 mm (与轨道磁带间距)

5. 模拟量电压输出, A: 主道选择 2.66±0.2V---7.3±0.2V 增减量167±15mV/5 mm

B: 左支道选择 3.33±0.2V---8±0.2V 增减量333±15mV/10 mm C: 右支道选择 2±0.2V---6.7±0.2V 增减量333±15mV/10 mm

6: 门输出: A:输出形式 NPN集电极开路输出(吸电流小于100mA)

B:接通区域 ±90 mm(传感器中心线偏离磁条中心线)

7. 轨道磁条: 宽50毫米, 厚3毫米, 表面磁场500±20Gs,

8. 导线规格和长度: 6×0.2屏蔽线, 2000 mm,

9. 工作温度: -10℃ to +60℃


10. 工作湿度: 35 to 95%RH (不结露)

11. 外壳材质: 铝合金材质

12. 防护等级: IP55

13:保护类型: 极性接反和负载短接保护


### 三、接线方式




# 四、运行模式选择(注: H表示对地开路:L表示对地短路; \*表示任意情况)


运行轨	门输	左支选择	<b>七</b> 士	指示灯			
道选择		(蓝线)	右支选择 (白线)	左	中	右	模拟量输出
坦匹拝	出	(监线)	(日线)	红灯	黄灯	红灯	
主道	ON	Н	Н	灭	亮	灭	$2.66 \pm 0.2 \text{V} - 7.3 \pm 0.2 \text{V}$
左支道	ON	L	Н	亮	亮	灭	$3.33\pm0.2V$ — $-8\pm0.2V$
右支道	ON	Н	L	灭	亮	亮	$2\pm 0.2V$ 6. $7\pm 0.2V$
脱轨	0FF	*	*	灭	灭	灭	5±0.2V

## **五、主道选择输出曲线**(无支道)







## 注: 当安装间隙变化时,可能出现输出拐点提前或滞后。




**六、右支道选择输出曲线**(有支道且需要小车向右转向时用此选择)







注: 当空气间隙变化时,可能出现输出拐点提前或滞后。




## 七、左支道选择输出曲线(有支道且需要小车向左转向时用此选择)






注: 当空气间隙变化时,可能出现输出拐点提前或滞后。




## 八、安装注意事项

1: 传感器安装在导磁物上时必须保持传感器与导磁物的最小间距(如下图)



2: 传感器安装时其中心线与磁道中心线保持一致(小车居中时)空气间隙必须在规定范围内(L₀=35--50 mm)如下图



- 3: 磁道之间最小间距为500毫米,磁道周边500毫米内无强磁(大于1000GS)和导磁体
- 4: 磁道拼接缝小于2毫米
- 5: 磁道会吸附如铁屑等导磁体,请注意定期清理。
- 6: 磁道可安装在平整的地板上,用胶固定,最好在上面覆盖保护层(非导磁物)