


杭锅集团崇贤分公司探伤扩建项目验收整改报告

2017年11月23日，公司组织了对探伤扩建项目的验收，根据验收整改意见，整改实施情况如下：

1、规范 XTV 室辐射警示标识：公司已在两间 XTV 室醒目位置增加了辐射安全警示标识，见如下照片。



2、完善 3 号室穿墙电缆线埋设口的防护：根据整改要求，对电缆线埋设口增加了防护板，见下图。



3、完善《验收监测表》：根据验收意见，辐射监测站对《验收监测表》进行了修改完善，并在公司网站公示。

4、强化洗片废液作为危险废物的规范管理及放射源更换管理：公司设置了专门的危废仓库，防雨、防渗并设置应急泄漏收集槽；建立了危废台账，委托浙江联明金属有资质的单位进行危废处置，转移联单长期存档。另外，放射源更换由厂家回收，严格按照环保要求实施。

杭锅集团崇贤分公司

2017年11月28日